

附件 2-1:

# 双牌县（市、区）贯彻落实第二轮省生态环境 保护督察报告整改清单 之整改方案

双牌县水利局  
周明冬  
2024.7.12

## 一、整改目标

举一反三，加强河道管理工作，增大监管力度，开展非法采砂整治，推动河道采砂规范化、秩序化。

## 二、问题描述

2020 年省生态环保督察“回头看”指出，双牌日月湖国家湿地公园内存在河道采砂等问题，督察发现湿地公园红线范围内仍存在非法采砂作业，河道有多处尾沙堆，河面漂浮大面积油污。道县八方砂石公司采砂合同已到期，船只未按要求靠岸停泊，部分停泊在日月湖国家湿地公园红线范围内，依然具备开采能力。

## 三、整改责任单位及领导

主体责任单位：理家坪镇人民政府/日月湖国家湿地公园管理局

牵头整改部门：双牌县水利局

配合整改部门：双牌县日月湖国家湿地公园管理局

牵头县级领导：周明冬

## 四、整改措施及目标

（一）全面实行日月湖国家湿地公园红线范围内监控，已实现水利、林业、管理业主共同监管，按河长制要求加强

巡河检查，实现零采砂行为。

（二）加强河道保洁，保证水质。

（三）清理拖运采砂船只、机具出至湿地公园管理红线外，函告道县方给予安装电子围栏及定位装置。

（四）严格按照《中华人民共和国水法》、《湖南省河道管理条例》、《湘江保护条例》等相关法律法规整治违法采砂案件。

#### 五、整改时限：

（一）第 1、3 项整改措施已于 2024 年 4 月底全面完成整改。

（二）第 2、4 项整改措施为长效机制，目前已全面贯彻落实，已纳入绩效考核。

根据本年度 2024 年“3.14”交办件专项整治行动，我县已完成全面整改并报省环保督察销号，目前该河段已全面监管，至目前零采砂行为发生。

